

Rapport Evaluation-UNIRR

Date de l'alerte Eh Tools : Non défini du 10 Octobre 2024 partagée par Unicef

Date de l'évaluation :	Date : 11 au 13 Octobre 2024
Date de Partage du rapport :	15 Octobre 2024
Période évaluée en semaines :	Semaine 41 du 9 au 13 Octobre 2024
Date de prise des données :	11 et 12 Octobre 2024

Méthodologie

- Présentation des civilités auprès des autorités politico-administratives,
- Contacts avec les autres acteurs et séances de focus-group avec les différentes couches de la population des quartiers touchés,
- Visites des infrastructures (Ecoles, ponts,) et des ménages touchés,
- Contact des autres informateurs clés dont les chefs de quartier, les services des affaires sociales, les coordinateurs locaux de la Croix-Rouge ;
- Compilation et traitement des données et rédaction du rapport de l'évaluation.

Explication sur situation générale observée durant l'évaluation sur dans les entités évaluées :


La ville de Beni a été victime d'une saison de pluie prolongée qui a commencé depuis le mois de Mai 2024 jusqu'à nos jours ; ces pluies caractérisées parfois par des averses ont été moins offensives jusqu'au mercredi 9 Octobre 2024 où une pluie diluvienne s'est abattue sur toute la ville entre 15h30 et 16h40. Cette pluie a occasionné des crues pour toutes les rivières et ruisseaux à côté des vents violents qui n'ont pas manqué de causer plusieurs dégâts dans certaines parties de la ville ; parmi les rivières responsables des dégâts majeurs figurent la rivière Kilokwa qui traverse 6 quartiers avant de se jeter dans la rivière Tuha dans le quartier Sayo, la rivière Biautu qui traverse 5 quartiers avant de se jeter dans la rivière Tuha entre les quartiers Mambango et Kanzuli, la rivière Tuha qui traverse 7 quartiers avant d'atteindre les entités du territoire de Beni au Nord-Ouest de la ville, la rivière Munyambelu qui traverse 9 quartiers avant de jeter ses eaux dans la rivière Tuha dans le quartier Sayo et la rivière Mabakanga qui traverse 4 quartiers avant de déverser ses eaux dans la rivière Munyabelu au quartier Kasabi. Ces rivières, à côté des vents violents ont été à la base de plusieurs dégâts dont les pertes en vies humaines, les pertes des biens matériels dont les matériels roulants, les meubles, les AME, les pertes en infrastructures dont les écoles endommagées, les maisons, des ponts, des animaux d'élevage emportés mais aussi le déplacement des familles inondées vers d'autres maisons d'accueil supposées sécurisées. **151 ménages ont affectés dans les 4 communes de Beni.**

Incident sécuritaire durant l'évaluation :

Aucun incident n'est arrivé lors de l'évaluation.

Commentaire sur accès et situation sécuritaire, décrire l'incident le cas échéant : Sur le plan sécuritaire, la ville de Beni est sous contrôle de l'armée, le renseignement et la police actuellement sauf imprévu. Sur le plan logistique, la ville de Beni est accessible avec certains quartiers enclavés fautes d'infrastructures non présentes surtout les ponts et caniveaux devant relier certains quartiers. Sur le plan cellulaire, la communication est bonne cependant, avec le réseau Airtel qui parfois connaît des perturbations ayant même rendu la tâche difficile à l'équipe d'évaluation.

Carte explicative de la situation de la zone



PRESENTATION DES RESULTATS DE L'EVALUATION

Comme présenté dans la partie méthodologique, la mission est partie de la mairie de Beni avec les civilités avec un entretien avec le chef de bureau sur la situation générale de la ville de Beni par rapport à l'inondation avant d'arriver dans les 4 communes de la ville pour des entretiens sur l'état des quartiers victimes des inondations. Après les bureaux des communes et des quartiers, une série des descentes a été effectuée dans 3 écoles victimes dont 2 en commune de Beu au quartier Butanuka et 1 en commune de Ruwenzori quartier Boiken. En dehors des écoles visitées, plusieurs ménages victimes ont été visités ainsi que des ponts ayant été touchés.

Ainsi, le constat fait sur le terrain est résumé dans le tableau ci-après :

Commune	Quartiers touchés	Facteur déclencheur	Conséquences enregistrées
Beu	Butanuka	Vents violents et crue de la rivière Biautu	- 8 salles de l'école primaire Butanuka dont la toiture a été arrachée avec 4 tôles arrachées ;

			<ul style="list-style-type: none"> - 10 salles de classe en planche dont 8 de l'EP Vingazi et 2 de l'institut Vingazi démolies et 5 pupitres endommagés ; - 5 ménages affaissés et 12 ménages inondés avec pertes en AME ; - 1 clôture détruite par un arbre.
	Biautu	Vents violents et crue de la rivière	<ul style="list-style-type: none"> - 3 toitures pour maison emportées ; - 41 tôles emportées ; - 11 ménages détruits avec des pertes en AME ; - 1 étang piscicole détruit ; - 2 ponts sérieusement endommagés ; - 3 clôtures endommagées dont 1 en tôles complètement détruite ; - 27 ménages inondés avec des pertes en AME
	Benengule	Crue de la rivière Biautu et Tuha	<ul style="list-style-type: none"> - 12 ménages endommagés et une cloture ; - 21 ménages inondés avec des pertes en AME
	Rwangoma	Crue et Ouragan	<ul style="list-style-type: none"> - 6 ménages endommagés dont 4 toitures et 2 maisons affaissés ; - 1 personne tuée par un arbre tombé suite à l'ouragan
	Malepe	Crue de la rivière Mabakanga et vent violent	<ul style="list-style-type: none"> - 30 ménages inondés et AME emportés par les eaux ; - 11 chèvres, 3 porcs et 15 poules emportés par les eaux ; - 5 ménages détruits et 2 clôtures ; - 1 pont et 1 toiture emportée ; - 1 moto emportée mais récupérée endommagée.
Commune de Mulekera	Kalinda	Crue de la rivière Munyabelu	<ul style="list-style-type: none"> - 4 ménages inondés et endommagés ; - Des articles essentiels de ménages emportés par les eaux
	Tamende	Crue de la rivière Kilokwa	<ul style="list-style-type: none"> - Affaissement de 2 ménages en pisé en cellule de Kiko ; - Ecoulement d'un des murs d'une clôture
	Sayo	Vents violents et crue des rivières Munyabelu et Tuha	<ul style="list-style-type: none"> - Plusieurs cultures emportées par les eaux des rivières en crue ; - Des averses et grêles ayant détruit plusieurs cultures ;
	Ngongolio	Crue de la rivière Kilokwa	<ul style="list-style-type: none"> - 1 corps sans vie d'un enfant de 10 ans trouvé
	Masiani	Vents violents	<ul style="list-style-type: none"> - 6 ménages des pygmées détruits
Commune de Bungulu	Mabolio	Vent violent et crue des rivières Tuha et Biautu	<ul style="list-style-type: none"> - 3 clôtures endommagées dont 1 clôture entièrement détruite ; - 100000 francs congolais emportés ; - 10 lapins et 25 porcs emportés par les eaux de pluie ; - 70kg de cacao emporté par les eaux ; - 3 ponts emportés
	Résidentiel	Crue de la rivière Kilokwa	<ul style="list-style-type: none"> - 3 ménages en pisé affaissés avec perte en AME en cellule Mabonden ; - Des matériaux de construction dont les tôles et planches d'une veuve emportée ; - 1 clôture endommagée et 2 ménages inondés avec pertes en AME.
	Kanzuli	Crue des rivières Kilokwa et Mabakou	<ul style="list-style-type: none"> - 4 chèvres et 2 porcs emportés ; - 1 kiosque emporté et détruit
	Mambango	Crue de la rivière Tuha	<ul style="list-style-type: none"> - 1 corps sans vie d'une femme repêché de la rivière Tuha ; - 1 clôture écroulée et 1 porc emporté
Ruwenzori	Paida	Crue de la rivière Munyambelu et vent violent	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ménage détruite avec perte des AME ; - 2 ménages inondés avec des pertes en AME et une clôture détruite.
	Boiken	Crue de la rivière Munyambelu, le ruisseau Kahamwithi et Vents violents	<ul style="list-style-type: none"> - 2 ménages en planches écroulées avec perte en AME ; - 3 ponts en bois emportés ; - Toiture emportée sur 4 salles d'une école primaire près de la concession OGEFREM ; - 3 poteaux de courants emportés par les eaux.
	Mabakanga	Crue de la rivière Mabakanga	<ul style="list-style-type: none"> - Articles de marché et marchandise des femmes emportés dans le marché Mabakanga ayant une valeur de 120\$ emportés ; - 1 pont de 4m de large et 6m de large emporté sur l'avenue NGBA ;

			- Une moto emportée récupérée en étant très endommagée
<p>Au total nous avons enregistré 151 ménages touchés dans toutes les communes. Répartis de la manière suivante : Beu 129 ménages, Mulekera 12 ménages, Bungulu 5 ménages et Rwenzori 5 ménages.</p>			
<p>Synthèse des focus-groups et entretiens avec les informateurs clé sur la protection dans la zone</p> <p>Au total, 2 focus groups ont été organisés parmi lesquels 1 avec les victimes des inondations et 1 mixte avec les victimes, les jeunes du quartier Benengule et les chefs.</p> <p>Brièvement, les informations et recommandations suivantes ont été récoltées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La nécessité des digues anti-érosion à installer dans les parcelles proches des rivières et la plantation des arbres le long des rivières ; - Le déplacement des parcelles à haut risque par le gouvernement congolais ; - La population achète des endroits à haut risque car coutant moins cher, ne voulant pas aller loin du centre-ville ou alors parce qu'elle ignore les normes urbanistiques ; <p>La gloutonnerie de certains agents du cadastre et autres agents de l'Etat les pousse à marcher sur les lois et à vendre à la population des espaces interdits.</p>			
Education	En urgence :	<ul style="list-style-type: none"> • Au gouvernement, la section éducation de l'Unicef et d'autres partenaires de procéder à la réhabilitation des salles de classes et la toiture des écoles touchées ; • D'envisager des stratégies de protection des enfants dont les écoles sont très proches des cours d'eau et des arbres. 	
Sécurité alimentaire	En urgence :	<ul style="list-style-type: none"> • Envisager une distribution des vivres en faveur de tous les ménages victimes • Procéder à une assistance en semences pour les propriétaires des champs détruits et les géniteurs pour les élevages détruits. 	
AME	En urgence.	<ul style="list-style-type: none"> • Aux acteurs du GTAME de procéder à la distribution des Kits AME en faveur des ménages affectés dont les biens ont été emportés par les eaux. 	
Protection	Protection globale	<ul style="list-style-type: none"> • Faire un état de lieu des ponts emportés et délabrés mais aussi d'autres infrastructures ; • Activer un plaidoyer pour la réhabilitation des ponts et d'autres infrastructures touchées ; • Activer un plaidoyer pour le déplacement des familles vulnérables vers les endroits les plus sûrs et sensibiliser la population sur les normes urbanistiques ; • Faire le plaidoyer pour l'activation et l'équipement d'un service de suivi météorologique. <p>Protection de l'enfant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser les parents et les enfants sur la conduite à adopter avant, pendant et après les inondations ; 	

PHOTOS D'ILLUSTRATION



Visite des écoles endommagées



Visite des maisons inondées